

REF.: "MELHORAMENTO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA POLIA DO VIRABREQUIM".

Estamos informando que alteramos o retentor da polia do virabrequim.

Esta modificação foi feita devido ao retentor nacional (NS11.02220) anterior não resistir a condições severas de trabalho, apresentando vazamentos.

O novo retentor possui coloração marron e é composto de uma matéria prima especial ("Viton"), mais resistente às condições severas de trabalho.

Solicitamos que em caso de vazamento seja utilizado o retentor novo (119934.01800) e não se utilize mais o retentor nacional (NS11.02220).

ITEM	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INTERCAMBIALIDADE	NOVO	QTDE
1	Retentor 55x72x9	129795.01800	↔	NS11.02220	1
2	Retentor 55x72x9	NS11.02220	←	119934.01800	1

SIMBOLOGIA	Intercambável nos dois sentidos	Não Intercambiável	Intercabiável quando em conjunto	Cambiável no sentido indicado
	↔	←X→	←C→	← →

Pós Vendas Dezembro de 2005