

**REF KIT AQUECEDOR PARA 1030 - PARTIDA À BAIXA TEMPERATURA**

Informamos que introduzimos em todos tratores modelo 1030, um sistema de aquecedor no motor para facilitar a primeira partida em dias de muito frio.

Este novo dispositivo poderá ser instalado em tratores antigos através de um Kit que estará disponível na reposição sob o código YB31.90500 -Kit aquecedor 1030 e substitui o sistema de descompressor que foi eliminado.

O novo sistema é composto de uma flange com uma resistência incorporada e foi instalada entre o coletor de admissão e o filtro de ar. Ao ser acionada a resistência pré-aquece o ar dentro do coletor por 15 segundos, controlada por um temporizador e uma lâmpada piloto. O ar admitido ao entrar pré-aquecido e ser comprimido aumenta ainda mais de temperatura e facilita a primeira partida do dia em temperaturas próximas à 0° C.

Para instalação deste dispositivo, foi necessário alterar a forma de fixação do filtro de ar que antigamente era fixado diretamente no próprio coletor e agora está fixado através de um suporte e a tubulação foi dividida em duas partes, sendo unidas através de uma mangueira, evitando sobrecarregar a carcaça do aquecedor com peso e vibração. O chicote e componentes elétricos são separados do chicote principal e podem ser instalados sem alterações.

**Procedimento de partida:**

Ligar a chave de partida (painel aceso), acelerar ao máximo no acelerador de mão. Debai-xo do painel há um botão de acionamento da resistência e uma lâmpada ao lado, pressionar e segurar o botão até que a lâmpada se apague ( 15 segundos) e imediatamente dê a partida pa- ra que o motor entre em funcionamento. Caso necessário repita a operação novamente.



**Modificação a partir do Número de produção 524M0021 , Maio de 2009 (chassi 520M0022)**

**Inclusive os números de produção a seguir: 522M0012, 523M0018, 523M0014, 523M0016,**

**ATENÇÃO:** Somente arquivar após os vistos dos setores abaixo:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
GERÊNCIA		OFICINA		LOJA	

**REF KIT AQUECEDOR PARA 1030 - PARTIDA À BAIXA TEMPERATURA**

Abaixo a relação de peças constantes no kit aquecedor 1030 – YB31.90500

ITEM	Codigo	Componente	Qty
1	NS11T.12050	ABRACADEIRA DO TUBO ADMISSÃO	2
2	129100.77500	AQUECEDOR AR	1
3	SW5Z	ARRUELA DE PRESSÃO	1
4	SW8Z	ARRUELA DE PRESSÃO	4
5	SW10Z	ARRUELA DE PRESSÃO	4
6	SW6Z	ARRUELA DE PRESSÃO	1
7	YB40.51082	BOTAO PARTIDA	1
8	YB43.51540	FUSIVEL 10A	1
9	BTD22.12050	JUNTA	1
10	129100.77510	JUNTA AQUECEDOR AR	1
11	129150.77511	JUNTA DE VEDAÇÃO	1
12	BTD22.12530	JUNTA P/ FILTRO DE AR	1
13	YB31.50200	KIT CHICOTE AQUECEDOR	1
14	BTD22T.12350	KIT FILTRO DE AR	1
15	A708900	LAMPADA PILOTO 3W/12V	1
16	YB31.51100	PAINEL DO AQUECEDOR	1
17	AB10X25	PARAFUSO ALLEN	4
18	HB6X14X8.8Z	PARAFUSO SEXTAVADO	1
19	HB5X10Z	PARAFUSO SEXTAVADO	1
20	HB8X45X8.8Z	PARAFUSO SEXTAVADO	4
21	HB10X20X8.8Z	PARAFUSO SEXTAVADO	4
22	HN6Z	PORCA SEXTAVADA	1
23	HN5Z	PORCA SEXTAVADA	1
24	HN10X8Z	PORCA SEXTAVADA	4
25	YB31.50240	RELE DE PARTIDA	1
26	YB40.53050	SOQUETE/LENTE	1
27	BTD22T.12250	SUPORTE FILTRO DE AR	1
28	128300.77920	TEMPORIZADOR	1

**IMPORTANTE:**

Ao instalar este Kit, deve-se prestar muita atenção na vedação dos componentes na linha de admissão (juntas e mangueira de união ) para que não haja entrada de ar sem filtrar e provoque contaminação do motor por poeira.