

Caxias do Sul, 07 de junho de 1998

Aos Distribuidores de Motores Agrale

BOLETIM TÉCNICO - DPAT -047//98

Assunto: Introdução Alternador Bosch

Senhores:

Devido a uma adequação de fornecedor, foi necessário a substituição do alternador Wapsa código 8002.111.195.00.2 pelo alternador Bosch código 8008.111.120.00.7, para realizar tal modificação foram necessárias as seguintes alterações:

Peças Retiradas

| Qtde | Códigos | Denominação |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| 01 | 8002.111.195.00.2 | Alternador Wapsa |
| 01 | 7107.010.069.00.9 | Suporte alternador |
| 01 | 7107.010.071.00.5 | Esticador |
| 01 | 7107.010.048.00.3 | Cabo de ligação |
| 01 | 4101.057.065.04.9 | Parafuso sextavado |
| 02 | 4101.048.022.05.9 | Parafuso |
| 02 | 4102.011.011.05.3 | Porca sextavado |
| 02 | 4103.012.011.01.9 | Arruela de pressão |
| 01 | 4103.011.017.01.7 | Arruela lisa |
| 02 | 4101.045.053.05.7 | Parafuso sextavado |
| 03 | 4103.012.010.01.1 | Arruela de pressão |
| 01 | 4103.011.015.01.1 | Arruela lisa |

Peças Acrescentadas

| Qtde | Códigos | Denominação |
|-------------|-------------------|----------------------------------|
| 01 | 8008.111.120.00.7 | Alternador Bosch 12V -55A |
| 01 | 7107.010.122.00.6 | Suporte alternador |
| 01 | 8008.111.121.00.5 | Polia |
| 01 | 7107.010.125.00.9 | Esticador |
| 01 | 7107.010.126.00.7 | Cabo de ligação |

| | | |
|----|-------------------|---|
| 01 | 7107.010.128.00.3 | Cabo de ligação para motores com PPD |
| 01 | 4101.045.031.05.3 | Parafuso sextavado |
| 01 | 4101.047.088.05.1 | Parafuso sextavado |
| 01 | 4102.014.011.05.0 | Porca sextavado |
| 01 | 4103.012.009.01.3 | Arruela de pressão |
| 01 | 4103.024.011.01.5 | Arruela lisa |

NOTA: As peças do sistema antigo permanecem para reposição, porém não são intercambiáveis com o sistema novo.

Esta modificação entrou em linha de montagem a partir do motor M790 n° GV 0807 em diante.

Atenciosamente,

Eng. Judinei Fascin,
Gerente de Peças e
Assistência Técnica.