

Caxias do Sul, 09 de Junho de 2003

Aos Distribuidores de Tratores e Motores Agrale

BOLETIM TÉCNICO DPAT 58/03 – MOTOR M85/M90/M93

ASSUNTO: MOTOR DE PARTIDA – (PRESTOLITE)

(MOTORES AGRALE MODELOS M85, M90 e M93 COM PARTIDA ELÉTRICA)

Pelo presente, informamos que os motores Agrale Modelos M85, M90 e M93 (inclusive os motores que equipam os Tratores da linha 4100, e 4100.4) com partida elétrica, tiveram o seu motor de partida 7106.010.078.00.2 (BOSCH) substituído pelo 7010.010.008.00.3 (PRESTOLITE).

NOTA: A fim de facilitar, agilizar e aumentar a vida útil do sistema, reforçamos a importância de que sejam observadas as instruções para a partida do motor, conforme informação descrita no MANUAL DO PROPRIETÁRIO, ou seja:

- **CASO O TRATOR FIQUE INATIVO POR ALGUNS DIAS E/OU EM TEMPERATURAS BAIXAS, RECOMENDA-SE PARA AUXILIAR A PARTIDA DO MOTOR, PUXAR O BAP (BOTÃO AUXILIAR DE PARTIDA).**
O BAP SOLTA-SE AUTOMATICAMENTE ASSIM QUE O MOTOR ENTRAR EM FUNCIONAMENTO.

MOTORES AGRALE MODELOS M85/ M90/ M93

ITEM RETIRADO:

- ◆ 7106.010.078.00.2 – MOTOR DE PARTIDA (BOSCH) - (01 peça)

ITEM ACRESCENTADO:


- ◆ 7010.010.008.00.3 – MOTOR DE PARTIDA (PRESTOLITE) - (01 peça)

MOTIVO: Opção de fornecimento, pois a BOSCH retirou este componente de sua linha de fabricação.

NOTA:

- Os sistemas, novo e antigo são intercambiáveis;
- O sistema antigo não permanecerá para reposição.

- Modificação efetuada a partir do **Trator Agrale 4100**, chassi n* AO306793.
- Modificação efetuada a partir dos motores: **M85**: n* C30077
M90: n* D30114
M93: n* E30259



Sem mais para momento

Atenciosamente

Dpto de Peças e
Assistência Técnica Agrale S.A